

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ТЕХНОЛОГИЯ. 2023–2024 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 5 КЛАСС

Профиль «Культура дома, дизайн и технологии»

Практический тур

«Соединение отделочной тесьмы с изделием»

(время выполнения задания 45 минут)



Задание: выполните работу согласно инструкционно-технологической карте.


Инструменты, приспособление и принадлежности: игла, ножницы, напёрсток, линейка, портновский мел (обмылок), проутюжильник для выполнения ВТО.

Оборудование: гладильная доска, утюг.

Материалы для работы: ткань х/б 20×20 см, тесьма шириной 20–30 мм, длиной 40 см, швейные нитки.

Инструкционно-технологическая карта

№	Описание операции	Графическое изображение
1	Подготовьте и проверьте материал и тесьму к работе	 <p>20 см</p> <p>20 см</p> <p>основная деталь</p> <p>тесьма</p> <p>тесьма</p>
2	На основной детали найдите середину, проведите меловую линию, затем по этой линии проложите стежки временного назначения	 <p>2 см</p> <p>2 см</p>
3	От линии середины отступите 2 см вправо и влево, проложите меловые линии и по ним проложите стежки временного назначения	

4	Приложите тесьму на основную деталь как показано на рисунке. Наметайте тесьму с двух сторон	
5	Прикрепите тесьму, применяя шов «назад иголку». Шов соединения тесьмы должен проходить на расстоянии 1–2 мм от края. В начале и конце строчек выполните аккуратные закрепки	
6	Проведите самоконтроль работы. Удалите строчки временного назначения. Выполните влажно-тепловую обработку	

Самоконтроль

- Работа должна быть аккуратной, выполненной в соответствии с заданием.
- Выполняющий работу должен соблюдать правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования.

Максимальная оценка: **35 баллов.**

**Карта пооперационного контроля практической работы
«Соединение отделочной тесьмы с изделием»**

№	Критерии оценки	Баллы	Баллы по факту
I	Равномерное расположение тесьмы на ткани (равное расстояние от центра и краёв)	4	
II	Качественное выполнение работы	6	–
1	Качественное соединение тесьмы с изделием	4	
2	Шов выглядит как машинный	2	
III	Аккуратный внешний вид	19	–
1	Швы соединения тесьмы проходят на расстоянии 1–2 мм от края	8	
2	Качественное и аккуратное выполнение закрепок	4	
3	Качественно выполнены швы «назад иголку». Стежки имеют равную длину	6	
4	Выполненная работа соответствует заданию	1	
IV	Окончательная отделка готовой работы	4	–
1	Выполнена чистка готовой работы	2	
2	Выполнена ВТО	2	
V	Соблюдение правил безопасной работы и санитарно-гигиенических требований. Правильная организация рабочего места	2	
	Итого:	35	